

TEL : +212.(0)5.22.53.90.12
FAX : +212.(0)5.22.53.91.23
SFA : GMMMYNYX
<http://www.sia-aviation.gov.ma>
E-mail : sia-maroc@onda.ma

ROYAUME DU MAROC

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE
DIRECTION DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
SERVICE D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE
B.P 21 AÉROPORT DE CASABLANCA MOHAMMED V - NOUASSEUR

AIP SUP
N° 03/15
Date de publication
25-FEB-2015

Supplément d'AIP / AIP supplement

Lieu : Aéroport ERRACHIDIA/Moulay Ali chérif (GMFK) **Location** : ERRACHIDIA/Moulay Ali chérif Airport (GMFK)
Objet : Travaux de construction de la nouvelle aérogare. **Object** : New Terminal construction works.

1) Nature des travaux :

Construction d'une nouvelle aérogare à l'Aéroport d'ERRACHIDIA / Moulay Ali chérif.

2) Délimitation de la zone des travaux :

Voir l'illustration en annexe.

3) Mesures de sécurité prises au cours des travaux :

- La zone des travaux est délimitée par des palissades ;
- Les palissades sont balisées de jour comme de nuit ;
- Le poste de stationnement N° 1 est fermé ;
- Toute modification de ce supplément sera annoncée par NOTAM ;
- Les horaires des travaux seront communiqués par NOTAM ;
- Présence ouvriers et engins ;
- Prudence recommandée ;
- Suivre instructions ATC.

4) Caractéristiques des Grues :

Grue / Crane N°	Coordonnées / Coordinates	Hauteur / Height	Longueur de la flèche/ Length of the boom	Balisage / Marking-Lighting
1	31° 56' 38,62" N 004° 24' 00,28" W	24 m	40 m	Jour et nuit / Day and night
2	31° 56' 37,86" N 004° 24' 02,62" W	30 m	45 m	Jour et nuit / Day and night

5) Durée des travaux : 16 mois

1) Nature of works:

Construction of New Terminal building at ERRACHIDIA / Moulay Ali chérif Airport.

2) Demarcation of working area:

See the illustration in the Annex.

3) Safety measures taken during works:

- The working area is bounded by palisades;
- The palisades are lighted day and night;
- The parking stand N° 1 is closed;
- Any amendment to this supplement will be announced by NOTAM;
- The works hours will be announced by NOTAM;
- Presence of men and equipment;
- Caution recommended;
- Follow ATC instructions.

4) Cranes characteristics:

5) Duration of works: 16 months

Ce SUP AIP comporte une page + une annexe
This SUP AIP contains one page + one annex

